

Wasseruntersuchung 2023

Werte Hochbehälter Freischling (nach der Aufbereitung)

| | |
|---------------|---------|
| Gesamthärte | 21,8 |
| Karbonathärte | 18,6 |
| Nitrit | < 0,006 |
| Nitrat | 3,5 |
| Chlorid | 20 |
| Sulfat | 70 |
| Calcium | 82 |
| Kalium | 4,7 |
| Magnesium | 45 |
| Natrium | 13 |
| pH-Wert | 7,4 |

Werte Hochbehälter Schönberg

| | |
|---------------|---------|
| Gesamthärte | 11,8 |
| Karbonathärte | 9,1 |
| Nitrit | < 0,006 |
| Nitrat | 7,3 |
| Chlorid | 62 |
| Sulfat | 31 |
| Calcium | 54 |
| Kalium | 6,4 |
| Magnesium | 19 |
| Natrium | 34 |
| pH-Wert | 7,3 |

Von diesen beiden Hochbehältern wird das gesamte Gemeindegebiet mit Wasser beliefert.